

Memoria.

Fabrica de Harina; en bordoba aprobestrando somo motor una delas presas hidranlica; sobre el Guadalquivir, moliendo 150 hectolitro; de trigo diarios. Missing the man terde to appropriate to the son technical come motor and detas presas hidrandicas solve at Inudalquivir, molimate 150 hectolities de trigo diaries.

Introducción.

De importancia grande, la inmensa transcendencia que tiene el proyecto de que voy a ocur parme, les muy facil de comprender, si se tiene en cuenta el objeto principal à que se destina la harina; de su buena o mala calidad, depende la mejor o peor clase de pan, ere producto de las industria que todo el mundo con-Sumery granti bien no suele ser empleado como alimento unico por las necesidades de muestro organismo, contribuje poderosamente de modificar la naturalera y los efectos de otros alimentoj: el par es el alimento por escelencia, pues proviene de la clase de vegetales mos propia para la nutrición del hombre, por lso como he dicho antes, la mejor y mas general manera de emplear la harina, es en haver fran.

De cualquier manera. Que se preparen los granos, para servir ala mutrición del hombre, la forma mas simple y la mas perfecta y sin contradicción, esla del paín, sobre todo despues que la fermentación contribuye poderosamente, al desarrollo de las propiedades mutrilivas de las harinas en las for-

mois y con las condigions son propias a la digestión, mas favorables ala masticación y mas agradable, al gusto . Tor este es por lo que su uso es casi general en Europa y en particular en aquelloz puntos donde su fabricación à llegado à un estado adelantadisimo, que no defanada que desearin Jero cuando esta fabricación es negligente, chasido preparada con aguas mercladas de impureras, o proviene de granos Menos de insector, humedoz o fer mentados, puede ocasionar males muy graves y algunas veces has ta epideonias y dependiendo muy especialmente la clase de pan de la calidade de la harina, de agui la gran importancia y el mucho esmero que debe darse à esta fabricación.

Historia Sel Vrigo.

El triga que es una planta natural del antigno continente ha sido esparciolo y modificado por los bienechores de la agricultura sobre todas las partes de la tierra, donde la civilización se ha propagado.

Los naturalistas estan inciertos sobre el nombre de los paises, que han dado na-

de conveen hoy dia.

Spas cercanias de la villa de Nira, lo rismo que Scytho polis o Bethrané, situada en Bl valle del Tordan, han sido, segun algunos autores, la patria de la cebada y del trigo. Pero segun otros, estas dos plantas, deben haber crecido naturalmente, en muchas comarcas a la vez, presto que se ha encontrado el trigo produciendose espontancamente en las campinas incultas y en otros parages muy sejanos los unos de los stros.

El trigo fue conocido en Persia, en el estado de producto natural, antes de horoastro, el que segun unos, fue contemporanco de Cyasares 1º rey de los Medos, que subió al tromo 634 anos antes de la era oulgar, y segunotros, en el reinado de Dario, cerca de soo anos antes de Jesus-Bristo.

Diodoro de Sicilia asegura, de una manera bastante positiva, que el trigo, crecia naturalmente en Sicilia, y que esta isla, es el
primer parage, donde se ha criado el trigo.
Cal es sinduda el origen de la fabula de beres, que no es mas que una alegoria física
de la germinación de los trigos.

Los Egipcios y los Atenienses, pretenden tambien, segun el mismo autor, los unos que el Egipte, los otros que la Atrica, era la patria del trigo. Sos Ejipcios, sostenian que el trigo habia comenzado á crecer á fabor de las aguas del Hilo y de la temperatura de su-elima.

Te puede por consigniente en gralsadmitir, segun las tradiciones, que alqunas especies de trigo, crecian naturalmente y sin cultura, en una esoca muy lejana, en la Babilonia, la Tersia, la Hircarria, la Vicilia, slattica, la Palestina, el Ejipto y la misma China, porque segun lo que se encuentra en las historias chinas, el trigo era cultivado en este pais 2822anos, antes de la era vulgar: como en todos los tiempoz, los Chinoz han tenido pocas relaciones con los otros pueblos, es de presumir que el trigo, antes de la agricultura, crecia, espontaneamente en este paids

En fin, los autores modernos Bailly y Linreeo, han colocado la cuna de la especie humana, en la Chiberia, porgue es la sola comarca, segun ellos, donde

el trigo, el primero de los alimentos de los hombres civilizados, crecia maturalmentes pero seguno parece, tambien crecia sin culturas en los paises que acabo de nombrar, como probablemente crecera aim, en comarcas donde los viageros no hayan prenetrado todavias:

Historia de la Moline.

diferentes sobre los medios de preparar los granos para darles propiedades Adepirados para la alimentación, pero insensiblemente han pasado, del uso, de los granos brutos y crudos, al de coma papilla y avia mada, que ha degenerado á la largary por acaso, en el pan fermentado y cocido.

A los granos tostados y cocidos

forma de harina anal mobida, duyo sistema fue puesto en practica par primera ver en Roma, por Surma Tompilia y por los cuales este ultimo instituyo las Arr. nicades, fiestas donde se invocaba a la Diosa Vesta, a fin de que el trigo fuera bien totado y mas facil de quitar, su película, sucedio el uso, de machacarte en morteros. inventados por Pilumnos, para conventirle en harina.

grosera; mas tarde se imagino el hacer pasar esta

ultima, áfin de separarla de las impureras, al

traves de tamices echos, de una tela clara, compu
esta de crimes de caballo y de filamentos de corte
ras de árboles.

Los que ejercian la profesion de machacar los granos para convertirle en una especie de polvo que llama harina, del nombre Far, especie de trigo de que ellos se servian mas conumente, jueron llamados en latin Visto-Asing long galo Testores: Estos fueron los primeros que comenzaron à servirse, para separar la hasina mas fina, de la mas gruesa, y del salvado, de gruesas telas claras, que se llamaban canamaros. Los tamices, fueron inventados casi en la misma epoca en diferentes comarcas: se hacian en Gipto, con los filamentos de cuerdas de arboles; en Asia, con los hilos de la seda, y en Europa, con las crines de los caballes y mas tarde se les horo. con los hilos del pelo de cabra y cordas hebras det algodon, de donde le ha veniclo el nombre de redaros, que se da a una especie de tomir. Entonces los Vestores, jueron tan bien blamadog tamiradore, se iban?

por las casas, tamizando la havina, despues de la invencion de los molinos abraro. Viro embar go como el oficio de dimachacador era muy mudo, tom tolo exas ejercido por los ciadaclanos pobres, por las esclavos y por los foresiomeros de guerara. et intere Vero en un pueblo ardiente q fecundo en recursos inclustriales, los perfecciosamientos de todos generos, deben producirse al instante. que las necessidades, la ecrigai inferioramente etties, que bien pronto, de sustituyo, el mortero de piedra o de metal, que se usaba para machacar el traga, por un cilindo que rodaba sobre piedras de marniol; des pues, se han servido de dos muelas, la una de forma convera, colocada sobre otra de forma de concava; la primera, de madera y armada de caberas de clavoz, girando a querra de bra-202 de hombret, tobre la segunda, fija en el suelo; el roramiento que esta ultima imprimia à la materia, pulverisaba, con mas o menos finna, dejandola luego desbordar y oa er en un recipiente, dispuesto al efecto. Estra muela superior y tambien de friedra, alage se déjabair en el airento aspereras min vivas, no tardo en remplasar ala muela

de madera, obteniendo así, resultados mas

Guentair de los Gjórcios, que terrian la Erneldad, de hacer sæltar los ejes, alos criminales condenados ha hacer girar la muela, pava preservarles del vertigo; de los Tridios, en Francia misma y largo tiempo despres de la invencion de los molines, empleaban ann, para hacer girar, esta muela antiqua, recuerdo de sonorancia y de barbavie, los prisioneros, de guerra, los esclavos y los criminales. Cambier durante siglos enteros, la profesion de molinero, era ejercida por hombres, sin importancia en la sociedad. ¿ Como habia de esperarse reque sin arte, donde la ejecución y los destivos se confiaban à hombres de trabajo por los que la sociedad no terria mingin interet, pridiere llegar a su perféccion? Tero apriar de todas estas trabas inficientas por la constdad; la superticion y las prescupacionet, ha conseguido este arte entrar en et camons de los progresos y mejoras y ocupar digiramente la plara que su importancia y su utilidad le désignan en la historia de las artes.

Bajo el reinado del Emperador Augusto, Vitruve, contemporaries de bicerón, da la descripción de los molinos de motor hidraulico, dertinados a abrir un vasto campo, á las ideas de combinación y perfeccionamiento que mas tarde la industria devia esplotar, para dar á la molineria la importancia, para dar á la molineria la importancia que la coloca hoy dia ála cabera de todas las industrias.

Machacar los granos tostados, ha condiciolo ha triturarlos bajo promenas muelas que se hacian ejeras por hombres o por animales y de agui se ha versido al empleo de muelas mas grandes, que la corriente del agua hacia girar.

Los Orientales fieron los primeros que frusieron el viento á contribución, para hacer girar las muelas de sus molinos, pero ellos prefieren aim hoy dia, los molinos movidos por el braro del hombre, por ternor in duda, de abandonar su subsistencia, á la inconstancia de los elementos y de las estaciones; frueden ser tambien; porque cream estos molinos mas propios para dar miejores ha-rinas:

Los Erurados importaron, del Oriente a Francia, los molinos de viento que los Holandeset perfeccionaron mas que ningen otro pueblo. Tero estas magninas, de una marcha benta, irregular y frecuentemente intersumpida por las caprichosas nariaciones de la atmosfera, no podia mas que imperfectamente corresponder à les adélantes de la agricultura, cuando esta ereció rafindamente en desarrollo al emanciparse de las instatisciones fendales, durante cuya dominacion el cultivador y el comercianto vegetaban miserablemente, era el pueblo avasallado y el hombre no podia disponer libremente de su inteligencia, de su fierza y de su diguidad.

glo dieny seis que la mobineria, desembararada de todas estas trabas, y avida de ven realizar las mejoras que ya se habiaris presentido en el empleo de una fuerza mas poderosa y mas ignal que la del viento, se hiro não de la que la ofrecian, Albu abundancia los arroyos y la rios, en donde las corrientes; bien dirigidas, podiam dar ála muela que giraba, una rotación y regularidad, que no ha podido obte-

nerse nanca en la muela de los molnios de Viento. D. en source stance a service and Los paineros molinos de agua fueron estableeidog sobre barquillag y en las consientes des las siberas pero la fluituación de ellas que hacian la molienda no menos designal que la que provinca de los molinos de viento, hi-20 adoptar el mio de establecerla dobre construcsiones gijas he immoviles del de moser messel Gralquiera que sea la verstaja que fine da tener hoy dia, para las necessidades grales. los molinos perfeccionados, no estará de mes advertir que mo debin desecharis la mejoras que el arte puede introducir en las construcciin de la molidos a trara, cuyo uso, fricide ann ser de gran recurso, ya en las espediciones militares ya en establecimientos publicos y particulares que estera lejos de los centros de aprobinonamisento, à solamente por predicion, para casos fortuitos her impresistos, or os pa melienda gravera puede ser con-Inderada como la mas generalmento pracetreada sobre toda duranto de trongto que la molienda ha sufride como bas stras industrias bas trabas profices de las instituciones fendales. Esta molienda con

Testia simplemente en reducir elgrans à una harina mas o menos grosera que se transportaba del molino à las casas particulares y alas panaderias, para reparar el salvado de la havina por medio de cedaro o tanvices de mallas mas o nienos grandet llamados, como ya he dicho antes ceda! Il salvado que proviene de estas separación incompleto; arrastra con el rina sustancia mas dura, mas seca y mas pesada, bajo la forma de gravios redondos de un blanco amarillento que las aspereras dela muela y no ha pisclido deshacer y que los cedaros no permiten pasar por entre suis mallas. For consiguiente, despues de la primera molienda del grano, quedan muchas partes adhèridas al salvado, que no estan trituradas y que escapan ala accion delas muelas. A estas partes no molidas, se les da el mombre de gruai y en latin grutum . Esta sustancia, separada del salvado por un tamirado particular, serve para la fabricación de las frastas alinienticias, de las que los Malianos, nos hantrans mitido el uso, y sin ser tamizada, lleva el nombre de Salvado grueso y sirve, mezclada con el agua para alimentación de los ani-

Hacia fines del siglo dier y seis, se introdufo la molienda llamada economica, ejecutada por medio de molinoz mucho mas compilicados gien los que el trigo, antes de sen sometido às la acción de la muela, era desembararado de todas suis impureras, pasando por aparatos sun ples à ingeniosoz, puestos en movimiento por el misino motor. Despuer que la primera motienda se conclusa, los gruasas (ha harina mal molida) se separaba del Tahado por medio delos cedaros y se la remolia una segunda y algunas veces una tercora ver, frana obtener an fior producto to tal de la molienda, las diferentes claset de havinas, que se conocian con los mombres de, harmas de gruano, de firmera, segundoing tercera clase, habierido Plegado el caso, de que algunos molineros la remoliorari hasta la setimas veri

Los principios de esta molienda, no son tan modernos como podria creerso: los anlignos, machacando sus granos muchas veces,
sabian sacar harinas de muchas clases para hacer su úlica, especie de masa; miny
renombrada entre los Romanos.

La necesidad ha forrado frecuentemen te al hombre, indiferente en los medios de perfeccionar un arte util, à salir de la rutina; para suplix los recursos, que la naturalera, les negaba momentameamentes His es que en la escaser del ano 1725, se perfeccionaron mucho los medios de estraer del grano todos los elementos de alimentación que podia producir. Legun la antigna manera de moler el trigo se sacaba de el, la mitad de su pero en harina, aun siendo la mobienda muy defectuosa. Da esperiencia ha demostrado que la molienda economica, puede producir, sso solamente mas bella havina, sino aununa enartaparte mas. Segun Budée, unos Blitros de benen trigo, dan 144 libises de pair blanco y o' 192 libras del moveno: Suponiendo que seau por termino medio, doce ouras lo que consumo un individuo al dia, soran necesarios unos 32 litroj al ano, para la nutrición de un homgeneral, que no sur par moreno, haciendo cuatro comidas al dia, necesitan cerca de tres libras diarias, lo que hace

unos cuarenta y cuatra litros al año.

A las grandes mirelas de seis pies que
antes se usaban se sustituyeron otras de
mas pequena diametro y picada, en radios simetricos, segun las indicaciones que
en 1761 hiro Mor. Lefeure.

Mr. Drawy, en unamenoria premiada por la dicademia de biencias y relativa a la mieva manera de organirar los molinos de harina, hiro ver la ventaja que habria de remplarar los ceda-Los de va y ven, for cedaros giradores he independientes. Estos aparatos permitian el cerner la harina en frio, parque enta, laliendo de las muelas, sobre todo en las de pequeno diametro donde la rotación es mas acelarada, com una temperatura bastante elevada para desprender vapiores humedos y oloro, os, obstruia las mallas de los cernedores y comprambitio la calidad dela havina que un principio de fermantacion podia alterar.

En algunos molinoz, llamados impropramente ála inglesa, se someten las harinas al salir de las muelas, á la acción de enfriadores, afin de parorecer la

Operación posterior del cernido, estos enfriadores son recipientes circulares y movible. En êtros molinios, se hace soso de conden-Sadores imgéniosos y en los que se recluce et vapor sumedo dute després de le la harina. - Dualquiera que sean las ventajas que resulten de la aplicacion de estos procedimientos, mas o menos per-Jectoz, no destruyen fivr completo, los principios de desorganisación que el calor commisca ala havina, sobre todo cicando esta proviene de trigos contados antes de su perfecta madurez, los que contienen siempre menos almielón, gluteny materia albuninosa y mucha mas materia arucavada y agua de vegetaciin en el estado libre. El enfiramiento mas firontamente firacticado y echo en lar condiciones mas favorables, no remedia nunca los efectos de songanizadoref, de una temperatura élevada d'maj de 50. sobre el gluten, a'lle que hace sufrir un principio de desagregación Los molinios de trigo del sistema Americano, mas generalmente conocido

con el mombre impropsid de molinos ingleses han infrido utiles é importantes mejoras desde treinta años aca: este sistema presenta un genero de trabajo muy diferente al que se usaba antes de esta esoca.

finacticaba en Francia y en casi todas las comminarcas de Europa, se ocupaban poco de grandes esficulaciones pues estaba encomendadas

à hombres poco capaces que debian mecesariamente hacer pocos progresos.

Los molinos que se construyen hoy dia; són de una construcción solidar y elegante de una disposición como da y economica bajo sa varón de la fabricación; los movimientos bien consbinados, se comunicam del mistor álos aparatos, con una regularidad perfecta. Así, cuando hoy se entra en un molino de cierta importancia, bien monteido y bien combinado, desde suego se hace suxo cargo de la buena harmonia que reina en todas sus partes, de todas las operaciones sucesivas y repetidas que se hacen simultaneamente.

Desde hiego es necesario reconer, que el mecanismo empleado en el sistema de molienda lamada ese nomica, es muy sencillo y por esto mismo, poco costoso; pero esta, que ha sido hasta aqui, muy malestablecida, ecsije mas atención que el sistema americano. En este sistema economico, estando bien disfuerto, lodas las operaciones, despues de la llegada del trigo al molino, hasta las salida de las harmas, se
hacen sucesinamente y un discontinuida,
sin el concurso de los hombres y solo por
movimientos que estan mas o menos
ingenio samente aplicados.

Asi es que el brigo, desde luego vertido en un gran recipiente ó tolia, en
que las dimensiones, son gralmente proporcionadas á la importancia de la
fabrica, es blevado directamente, por
cadenas sin fin, Plamadas cadenas de
cangilorses, ó bien, por tornillos de
Arquimedes, álos aparatos de limpiado, mas ó menos complicados y de
una gran energia, combinados desde
luego de manera que quiten las pajolas, el trigo negro, el polvo, las peque
mas piedras, y enfin separar los peque
nos granos y el trigo menudo que de-

Se ser molido aparte: este trigo pasa despue,
del limpiado al cribador. En saliendo de
este ultimo, el buen trigo, desembararado del
polvo y de los granos y materias estranas que
contenia, es llevado, sea por conductos, sea
for tornillos, hasta las tolvas que están directamente colocadas, mel piro encina
del de las muelas.

Algunas veces se hace aun sufrir al trigo una operación, llamada del mojado, que consisté en hacerte pasar por cilindros de un movimiento continuo y un tornillo, sin fin; constanteme humedecidos de agua. Otras veces tambien se le hace in a unos cilindros compresores, donde es triturado antes de someterlo ala acción de las muelas. Estas dos ultimas operaciones, no son indispensables, en un gran munero de localidades, sin embargo en ciertos frumtos se les ha jurgado utiles y los aparatos destinações a estos usos, se emplean con fruto.

Cuando el trigo por la acción de las muelas ha sido convertido en harina, esta por medio de canales ó tornillos sin fin, es conduciela à un recipiente, des de donde, por medio de sina cadena de cangilones, es llevada de bos enfriadores, situados por lo general, en el ultimo piso de la fabrica. De ellos para alos cedaros, donde se separa la hivana esprimera, segunda de clase, parando el gruanza á el remolido y ele agri, vuelve á ser elevada d otro enfriador y á sufrir en fin la misma serie de operaciones.

Election del motor.

ha ido parando la importante industria de la molineria, desde los tiempos mois remotos y no quedando duda, sobre cual es el sistema mas conveniente, para establecer un sistema de molienda, he escogido el sistema economico por ser este el que produce mas ventajas y economia.

El motor es evidentemente el pemto en que debe fijarse, con mas de tenimiento la atención, porque de su elección depende no solamente, la buena ó mala marcha de los aparatos, sino en algunas ocasiónes hastela vuina completa de la fabrica.

· La mayor parte de los molinos maschan por medio de motor hidraulico. Am embargo, bueno sera advertir, y esto completara, la brebe historia que he echo, de la molineria, que si bien antes de la introducción del sistema Americano, no se consciau sino molinoj de motor hidraulies, aparte de los ya mencionados anterior-mente, pero despues se trato de establecerlos com magninas de vapor, grie tienen la ventaja de proder ser colocados donde se les jurque conveniente y en particular, en los centros de gran co-Sumo, en lugar de estar situados algunas veces à grandes distancias. Ofin embargo de estas ventajas no

Siempre se les debe preferir à los de moisor hidraulico, sobre to do en ciertos casos, asi se han visto molinos de vapor, que han sido causa de ruina para los que los han montado; frorque los precios del combustible eran muy elevados.

Mucho mas podria decirse sobre los molinos establecielos por motor devapor, pero como la Fabrica de que estos ocufrandome tiene que estar movidoi por medio de un motor hidraulico, me circunscribiré, adesignar cuales de entre estos son los mais u-Sadoz para estoz casoz, y cuales son las sarones que he tenido para eligir uno, con preferencia alos otros. Los cuatro principales sistemas empleados entre los motores hidranlievs conocidos, son: 1º Spa mieda hidraulica de cafones, recibiendo el agras por encimo, ya sea en el mismo vertices ya ápoca distancia debejo de él. 2º Soa rueda hidraulica des paletas planas y de curso circular, recibiendo el agua fior una occegnia. 3. La meda de paletas curbas,

llamada rueda de Loncelet, recibiendo el agua for pression, con acequia inclinada.
4: La turbina o rueda ho-

rivrontal, recibiendo el agria sobre

Veamos ahora cirales son las ventajas g los inconvenientes de cada uno de estos sistemas, afin de reconocer à cual se le debie dar la preferencia.

Las medas de cajones que son sin contradicion los mejores motores hielraulicos, es decir los que à igualdad de caida y volumen de agna, producen el mayor efecto util, no frueden ser aplicados en todas las circunstancier; así en las caidas de agua menoves de 2 o 2,50 metros, de caida, son inaplicables, porque por una parte tendrion que tener muy poco diametro y por otra, no podria darse à los cajones una capacidad Suficiente para aprovechar los volumenes de agnoi disponibles. Sarà las grandes caidas, estas ruedas giran l'entamente y ecsijen con freciencia transmisiones de movimiento, muy complis

Las ruedas de paletas planas Son tambien, cuando se les sabe dar las dimensiones convenientes, buenos motores hidraulicos: son principalmente aplicables à caidas de agna de 1 à 3 metros je pueden gastar volumenes de agua considerable: an se han establecido algunas has
ta con 2 y 3 metros cubicos por segundo, de
gasto; pero no són con estas condiciones
como ellas dan mejor resultado, sino
con gastos, mucho menores. Pueden ser
aplicadas en corrientes variables; perotamhien tienen el inconveniente, como las
anteriores, de girar con lentitud y ecsigir por consigiente movimientos multiplos para transmitir su potencia
á los objetos que ha de mover.

Los medas de paletas curbas,
no se emplean con ventaja, sino en muy
pequeñas caidas: girando con una velocidad, dos o tres veces mayor que las
suedas de Corriente circular o paletas planas de la misma dimensión, pineden,
sin tener proporciones eprageradas, di
poner de grandes cantidades de agua:
sin embargo de esto, producen, menos ejecto util que las otras.

Las Euroinas, producen un efecto util, en ciertos casos igual à 0,70 y ann 0,75 del trabajo absoluto del motor: pineden funcionar bajo el agua à profundel efecto util, al trabajo absoluto del motos, disminuya notablemente, por consecuencia de esto utiliran en lodos tiempos, todar la caida de agua disponible; puesto que puede de colocar selas debajo del nivel inferior del agua; ademas estos motores fueden recibir cantidades de agua muy variable; giran a gran velocidad y por consiquiente fiermiten el simplificar las comunicationes de movimiento: tienen el inconveniente sin embargo, de ser mas dificiles de colocar que las recetas verticales y ecigen mas garlós que aquellas.

Vistas las ventajas que presentan las turbinas sobre los otros motores hidracilocos, he creido que ella llenaria los condiciones que debe tener el motor de las fabrica que
me ocupa y esta ha sido lavarón de darle
la preferencia sobre los otros

La turbina es del Sistema deille. Fourneyroù y antes de entrar en el detalle de los organos que la composien, será bieno dar una idea dela disposición que he adoptado para su establecimiento, asi como el trabajo de mamposteria y car-

put que constituyen la separación del canal dellegada y el de huida. La turbina Fourneyrow, está en teramente cubierta de agua, y por consiquiente, su establecimiento ecsige una construcción especial. le Canal de llegada del agua, de prolonga bajo la fabrica, formando una curva que va à sincontrar el agua del vio: este canal Mega al puro donde está setuada la turbina y el agua que viene por el, se precipita entre las paletas de la turbina dando aesta, el movimiento Hay al rivel superior delarieda de la turbina una plancha formada debarrotes y tablas de madera, que forman el fondo del canal susierior y que reparaire à este del dehuiela, el que formondo tambien stra cura, va abuscar por debajo ele la fabrica, di des hayine, almio in esta turbina de distinguen cuatro partes principales que son ; 1. La ou sueda propramente dicha, que Le Confroise de in platille movil de fundicion blevando hasia su circuiferencia, una ser-

vie de paletas curbas dispinentas circularmente y a ignal distancia, entre dos cororias defens dieiono. 2º El platille sijo, independiente dela mieda pero colo cado en el vacio dejado èn el interior de las coronas y tierando directrices o canales tog dela mieda. I as conspuertas y canaliros que someten la turbina ala acción del agrico motrio. . 4. Il pivota sobre el que girà todo el sertema movil del aparato y los niedios de lubrificar de aceite constantemente frara que no be deteriore durante et movimiento. le privite y los medios de lubrificais, son en erloz aparatos cuertiones de seinio interes, forque la gran velocidad que debe tener la turbina, la carga considerable que sei arbol debe soportar, ocasiviai necesariamente roranientos con stelerables tobre el pivote y si vio Le tiene cuidado de terrer constantemente engrarado este, bien provito resultanei sun rapido deterioro. Il aceite llega al privite, por medio de un tisto, y ougrasa perfectamente, aquellan partes, donde se verifi-

ca el gran roramiento.

En el canaliro de llegada del agua hay una compuerta de admision, por medio de la que se deja penetrar elagua, en el recipiente o so tomo donde está la turbina y donde et rivel se establece casi ala misma altura que en el canal: cuando la compuerta está lebantada, el agua entra, se reparte, entre cada una de las directrices y sale por todos los puntos de la circunterencia o parfor dicho, por entre las paletas, los filetes de aqua afluyen perpendicilarmente alog orificios, pero no pueden moverse en linea vecta, acausa de la Curbatura de los cilindro, himoviles, signen entarcurbas harta su entremidady se introducer en las paletas delas ruedas. Eliquido. llenando enseguida lon paletos en virtud de su velo cidad (que depende de la altura de caida que en este caro es de 2 ,50) le destira tobre ellas, escapan-Do al fin por el esterior de la ruedo, y determinamo an haisendola ceder a su àccion, el movimiento de votación dela turbina. De dicho que la altura de carda del agua som 2, 50; la fuerza de la turbina es de do caballir y gira con una velo cidad de To veroluciones por minuto; terrierro la tueda un diametro de 2, metroj:

Disposición gral de la fabrica.

Antes de entrar en los calcalos relativos á cada uno de los aparatos que con
necesarios para verificar los distintos
operaciones porque han de pasar tanto el triga como la harina, bueno
será dar una idea descriptiva del
lugar y disposicion que debe darse
a cada uno de estos aparatos.

La fabrica está compuesta de cinco pisos y sotano ó escabación donde se encuentra la turvina.

En el piso bajo, se encuentran à derecha é irquierda de las muelas, situadas en el centro de este piso, los almacecenes de trigo, con dos puertos que comunican con el patio, donde pueden arrinar los carros, para la descarga.

Se en cuentra la gran tolia, donde le vierte el trigo, que viene de los almalenes y desde la cual; por medio de una cadena de cangilones es elevado al pito tercero donde se encuentran los aparatos de limpia y crivado.

De estos, situados como acabo

de decir en el fino Verceno, bajo el trigo

por conductos inglinados, ábuscar los

colindros compresores, situados en el piro

segundo y encima de las tolvas, donde

se deposita y va alimentando las mue
las situadas en el piro bajo:

de las muelas y reducido este harina, es vertida por conductos inclinados
en un secipiente circular, situado al
rededor de las muelas y de agir, p. medio de un tornillo sin fin, es
llevada á una tolva desde donde por
medio de otra cadena de cangilories,
es conducido, al ultimo piso de la
fabrica, donde se halían los enfriadores.

enfriadores se encuentran colocados los cernedores de harina, que tienen cada una un cajon y una pequena tolva piresta en comunicación con la abentira del enfriador. Cada una de estas per quenas tolvas, está do tada de un reginar per gistro que se rige amano, y que us permite caer mes contidad de harina

que la grie debe caer en los cajones y de estos alos cerneelores. El fondo de los cajones le hace parte, de madera y parte de tela metalica de largas mallas que no deja pasar mas que la mobienda mo aglomerada, le que desciende por un conducto; al cerpredor: pero los maraevtes y harina aglomerada, son fireyectados tuera. En estos cedaros va repavandore la havina; pero los residuos que no pueden atroverar las mallas, y que esteur compuestos y que estain compuestos de havina mal molida y salvado, llegan ala cabera de los cedarajos es necesario hacer ann en estos residuo una separación completa, afin de que por una parte pueda remolerse esta harma mal molida y fior otra, separar los salvados, que son mais ó menos gruetof. En el piro segundo, debajo, delo cernedores de harina, estan las grandes cedaros, llamados de salvado; en estos se separa la havisia sial molida que tiene que sufrir sina segunda operación, del salvado y aguella, por-

medio de un correlacto inclinado, es Meraela à un par ele mueleus, que se elatima solo, para este objeto: La molienda que proviene de este trabajo, no debe mer clairée con la det trigo, sins que de la sircebre directamente en una caja, setuada cerca de está muela, y desde agui, tambien por medio de un elevactor o l'adena de cangilones, es conducida à otro enfriador, situado como les anteriores en el ultimo fiso de la-Javrien: debajo de este, estantituaclos otros cersicelores, para separar lahaprima del salvado y deberfo de estos otroj para dividir los salvados, que finalmente son recipidoj en una camara especial, situada en el pri-

gne esta havina de segunda y tercera calidad que provien e del remolido no se merele con la otra, que siene pre es, mucho mas sufierior.

En el piro superior está situa-

do un monta-carga, mivido por el mismo eje de la turbina, con el Objeto de poder elevar hasta alli los sacos de triço, si algrena ver se llenan los almacenes y es necesario mas espacio.

El eje de la turvina pues, llega hosta el ultimo piro, transmitien do su movimiento por medio de engranajes árboles y correas álos aparatos repartidos en los distinlos pisos.

A la derecha é irquierda y antes de la fabrica se encuentran, las dependencias de esta: ála derecha estánlos oficinas y encima la casa del Director; ála irquierda se encuentra la cuadra, comunes y una habitación destinada al servicio de incendios; en el fino principal de esta dependencia, está la casa del conserge de la fabrica; como se vé, estos pabellones no tienen mais que dos pisos, terminando cada uno, con una gran arotea, que coge toda la sasa.

Delvs almacenes.

Sos pisos y habitaciones de la fabrica deben ser muy espaciosos, no solamen te para que las magninas y aparafor esten convenientemente alojados, sino para que fouedan ser colocados de marnera que mo impidan el servicio y que pueda haber en la fabrica una cierta cantidad de harinas y de trigo en reserva. Se concibe muy bien que un mulino de alguna importancia, no puede estar sugeto, a hacer venir granos todos los dias y se ve la necesidad que hay de hacer aprovisionamientos para algun tiempo.

Como en la fabrica de qui estoy ocupandome deben molorse al dia 180 hectolitros de trigo, he puesto en el piro bajo, almacenes suficientes para que el trigo que quepa en ello, preda, abastoner la fábrica durante un mes. Sin embargo, como podrian llegar ocasiones de tener que almacenar mayor cantidad de trigo, he puesto en el piro superior un mion ta cargas para elevar los savos hasta allí, lo que dará un aumento de almacena que de dies dias, con lo cual creo sener suficiente.

Los almacenes para lahari-

na y salvado, estan setuados en el priso principal g en el segurido y son tambien sufricientes para contener por espacio de treinta dias las contidades de havina suministrada por las muelend. in a service of the service of Con et objeto de que no hey a que beijar los savos de hariña, for el montacarga, he impedir o rétardar ais el servicio de la fabrica, prieden descender dichos sacos for las ventancis sitradais encime de las finertas de los almaceries Abeijos, para cinjo efecto tienen un perseante estas ventanas, en supar-

maceries plajos, para cuje efecto tienen sur personte estas ventanas, en sur parte sur person, donde se cuelga una sor lea. Badina para elevar el vigo. En ela habi-lación de las muelas se halla tambien la gran tolva o caja de una gran capa cidad para gue pueda contener bastan te trigo para la alimentación del mosino, siguiera para medio dia, con el objeto de que los obreros mo esten obligados á renovarle con mircha ficcuencia.

Esta tolia es de unas dismensiones suficientes para contener 115 hectolitres, mitad de la cantidad que es necesario, mo les

al dia. Aurigne no esta bien determinado el sitio donde debeni co lo carse estas tolvas y alguni, aconsejan se pongan todo lo mais inmediators posible a los aparatos de limpia del trigo, yo he creido mas conveniente, poner la en el sitio mas cercano alos almacenes porque asi es mucho mas facil su alimentación, que efectuan los obreros, Hevando el trigo en los sacos, a mejor en isso, carretoncillos de masso y vertiendolo en el recipiente, for una abertura al rivel del firso: como tanto el elevador del trigo, como el recipiente, estan perfectamente cerradoz, y solo hay una puertecilla, para dejar caer el trigo, la que se cerrara inmediatamente, no hay cuadado a que elpolso desprendides del trigo vaya ala havina, le que seria muy perjudicial. Para que la alimentación del des vador, se haga con regularidad hay dispuesto, debajo de la tolva del trigo, un tornillo sin fin, muy corto, pero de un gran paso, que à cada inelta, reciba y libra, una pegueña cantidad de trigo

La velocidad media del elevacior del trigo es de o "50 o sea medio metro por segundo; para este efecto las jobeas por las que pasan las correas que llevan los Cangilones tienen de diametro Is centimetros y haven de 28 à 30 révoluciones fivr minuto. Oste elévador de trigo esta mandado por una polea montada sobre el mismio arbol que lleva las poleas que transmiten el movimiento alos magninas de limpiar el trigo. Les caregilones estoin Separados sures 30 centimetros, unos de otros: Su longituet en el sentido de la correa es de om 20, pero en el otro sentielo no la mas que o mo, viniendo a teneruma capacidad de mas de medio letro; con la velocielad de medio metro por sequido, esta copacielad, esta capacielad es evidentemente mais grande que la necesario Con respecto à los élevadores de

Con respecto à los élevadores de horina, son ignales alos de trigo, ig estan mandados, por poleces sotirasus en el mimo arbol que mueix los enfriad.

Delas muelas.

De muchas clases suele hacerse el arma Low, o parte sija, subre que reposan las muelas. Tueden ser de madera, depiedra, de fundicion y piedra o sulamente de fundicion de El armaron de madera, no es generalmente aplicable, sino amolinos de dos o tres pares de muelas dos la revoir de la construccion, wir. évidentemente mas économicos, y menos dificiles de establecer prevo tienen el grave monveniente de no de suficientemente do bielog, de temen menus estabilidad grie si Jueran de friendicion o friedra y digsiendo ligadoj aloz muros ij zwiter de la fabrica, dessenden de las fleesiones que puedan sufrir estor y for ultimo que estoin sugetos a vivraciones mas o menus questes, divante el trabajo de las muelas, resultarido de agui, diferencias de mirel, que si bien al principio pueden der imperceptibles, concluir an por sex considérables y for no tener remedio.

Los armarones de francicion, son no solamente mas solidos, sino tamtien mas elegantes, mas espacie sof, 4 tienen la ventaja de ser complétamen te indépendiente, del resto de la construcción; Estos armarones, dejan com pletoimente oul describiento todo el mecanismo, y permiter el cir cular facilmente al redector de todas sus partes. Selixinsto. toienen sin embargo et incomveniente de un coste escesivo y como en esters fabricas, es necesario, enlavar la buerra disposición, con la lesmamia, en todo aguello que sea posible, de agra là varon de haber escopido, para el proyecto que mo ocufra, el ovmar on de piedra y fundicion, que afrece to da la sabietes ig es bel Tez deseable i gre si no tiene todas las ventajas que el anterior, venne la de mucho menor evite, llemando, por etra parte todas lois con-

diciones necesarias.
Este armarón, está formado
de seis columnas de fundicion, tor-

meadas en casi toda su longitude y terminando en su base inferior, fromun
zocalo, que se apoya sobre uma gran
plataforma de siedra. A unique
esta folatoforma, no seria en nigor necesaria, la he puesta, frorque tiene la ventaja, de reunis todo el sistema que reposa, sobre
ella, y hacemasí el conjunto mas
solidario.

Una cornisa de fundición, forma el cororianisento de las columnos, ligando las todas, por la parte supeligando las todas, por la parte supevior- y por las que está sosteniela; tiene por objeto recibir las innielas, que forman dos sistemas, de cuatro muelas cada uno.

Son cada una de estas columnas, la cornisa y la platatorma de pieras, de esta suerte, todas estas pieras, son solidarias; apesar de su longitud, como estas varillas, no estan sometidas, mas que áestuersos de tracción, no tienen mas que o, o 34 de espesor diametro; terminan en

su parte superior en tornillo, para recibir una tuerca, que se apoya sobre la comisa, pudiendose por medio de esta tuerca, hacer messo merros sortisma la minima entre la corresa, la columna y kapatajon ma de

Jobre la corrisa, estais colòcadas ocho cubetas de fundición, destinadas arecibir las miselas girantes, permitiendolas así ponerlas ecsactorniente corrivel, sentrarlas y sugetarlas solidamentes. Estas cur etas estan fijas, sobre la corni-La por tornillos de cabera cuadrada: Cada una contiena una frieza triangulas de fundicion, que se llama trianque lo, de causa de su forma : En cada uno de los tres angulo, de este triangulo, hay un tornillo de presson, con el objeto de reglar, là horis on tabiolad de la micelas que el soporta.

Las muelas fijas interiores, an' como las sur bibles o girantes, tienen 1, 30 de diametro esterior por o, 27 de haltura y estan formadas por muchos carrales reunidos entre si.

s sa Estas muelas de 1, 30 de diametro Non las mas generalmente adoptadas, franticularmente en el sistema demolunda que he adoptado, porque tiemen la ventaja sobre las de mas peque diametro, de haver el mismo trabajo util, con menos velocidad. o si En el centro de cada muela Esta practicada una abertura cilividrica de 0, 30 de diametro, y apoca distancia de ella; empieran los rayos o canales, sobre toda la · circumterencia en contacto: esta abestura se hace, poira facilitar la introducción del aire entre las micelas y por este medio disminuen elecation tamiento de la havina. Ala profundidade de los raigos o canales es de 0, nossy estan for mando un plano inclinado para presentar una avista viva; g! Corta los granves de trigo sometidis a su acción, para facilitar Completa, cuando estos se presentaria a las partes llenas: estas partes llenas

son las que se eneventran entre sos canades y forman sobre calla mu ela sona superficie perfectamente plana y para este efecto es nece-Jario anter de colocarlas en su sitio, alisarles a martillo con surrio ciridoclo. A. william is sell Asais muelois givantes, estain manterridaes en suspension, ala estremidad de ejes verticales, Mamados hie mos de muelos, estos ejez, son los que por medio de un piñon reciber y dans el movimiento a las muelas. El hierro esta ligado ocla muela, por medio de un manguito corrido ele fundicion, ajustado al vertice del arbol for dos nervios y atravesade por una anilla, de dos breiros, que tienen sus estremidades increstadas, y sellados en la muela: pevo esta anilla, no esta invariablemé fija al manquito; sino que esta ajustada de mainera que se balance sobre su centro: pero para jacilitar este balanceamiento; sin descentrar la siera y from consi

quiente la muela, con la que hace cuerto, en el vertice del axbol esta apurtado un puntal deshacero, terminado por una feorción esterica, que sirve de privote ala anilla, la que para este efecto, tiene un taladro en su mitad. De esta sucerte, la muela está como tenida en equilibrio, por consigniente ciando giva sobre ella misma, arrastrada par sur eje, no sufre minguma tivanter, si se tiene la precau cion de equilibrarla perfectamente antes de ser colo carla definitivamento en su sitio. la farte inferior de cada hierro de muela, está ajustado in punto de acero, del que una porción sigeramente conica penetra en el arbal a una profundidad de o, 11. Lou otra parte, es cilindrica de o, mo 34 de diametro, terminando. por una base esferica, de jornia de gota de cera : esta base, es de acero templado, y soldado ala pinta, y esta, en contacto con un grano de

acero fundido colocado en el jondo, de una crapodina. Esta, es un cilindro de bronce, torneado esterios. mente y ajustado perfectamiente en un manquito de fundición. La cafrodina, puede subir a descender, en el manquito, pero no puede ser arrastrada en el movimiento de votación de la printa, porque unperno, de cabera cuadrada, taladra el esperor del manquito; penetra en una vanuva vertical, practicada sobre la superfécie cilindrica de esta crapodina, la retiene y la impide el girar. El grans de acero colocado en el interior de la caprodina, para récibir el boton de la punta, està tambien sugeto de manera, que no pueda girar sobre él mismo; una ramira semi-circular practicada en su base interior, correspondiente à un siervio, semi-cilia drico, de hierro y sugeto a el foudo de la caprodine, evita al grano de acero, ser arrastrado por el movimiento del hierro de muela.

La parte principal del mecanisno de un molino y sobre la que se debe llevar un cuidado especial, es sin contradicción, la transmission del moviniento.

La esperiencia ha demostrado

que las muelas de pu 30 de diametro, dan biceros resultados, girando con ma velocidad de 120 revoluciones por minuto; una velocidad mayor, origina un calentamiento demasia-do grando en la harina; si la velocidad es mienor, hay perdida de trabajo

La transmision del movimiento en um molino, priede exectuar

te de dos memeras, o bien por correas o bien por en granages: largo
sierupo ha habido la duda ex cual de estos dos sistemas daba mejoves resultados, y ann hoy dia no
estan los constructores completamente de acuerdo sobre este punto.

Allace alguny anos tenia la

transmission de movimiento por curocos, la veretaja, no solo de la

Coronia en la construcción, sino tambien bajo la varon de la moyor dubriera en los movimientos; en efecto, se habia no tado, que for medio de las correas y proleas, el movimiento de las muelas, era muy dulce, muy regular y se efectuaba sin sacudimientos bruscos; conofsarando en aquel tiempo este sistema, con el de engranajes, er a preferible, por las ranoues anteriores; pero en el estado actual de la construcción, estas razones, han dejado detener querza, porque los engranges que hoy se hacen, tambien dividido, tambien to-Mados, marchan, con la misma regularrelade y dubrura, que con las poleas y correas fior mas que esten dichas proleas perfectamentes Construidasy torneadas. Es necesario tener cuielcido de no adoptar prinones muy figureiros ni ruedes muy grændes, porque es-

to seria un doble incomeniente: en efecto, los princones muy pequeny, Le desgastan rafsidaniente y pro-

ducen adenies, presiones miny considerables sobre sus arboles y bas ruedas muy grandes, son dificiles de construir. En general, es bueno que la relación entre el piñon y la rueda, no pase de lab, y ain seria preferible que esta relación quera de la 3, que es la que yo he adoptado, La transmision del moviniento, parà las muelas, se verifica de la monera signiente; en la nutad del arbol de la turbina, que se encuentra entre laplatajornia de piedra y la Corrisa de fundicion que sortière las formelas, va colocada una gran rueda dentada de 2º de diametro, y cuyos dientes son de madera de roble, esta rueda transmiter el movientoa Otras dos, de 2, 50 de diametro que engranam com los piñones; montados sobre cada uno de los ejes de las sunelas, los que asu ver transmiten en nuvimiento de la turbina acquellas. Take dieho antes, que la velo-Cidad que deben tener las muelases la de 120 revoluciones por minuto,

y su diametro Im 30; Con esters condiciones pueden molerse de 15 à 16 hectolitrus de trigo en 24 hoxas pero se obtiene así el 60, 62 y 63 por %. de harina sufrerior de primera clase. En las fabricas donde la havina no es lan superior y que se esprende micha para el comercio, las muelas no se posen tou procsimas y muelen de 24 à 25 hecholitros, por poir de muelas y cade 24 horas on many person In los molines, destinados ahaniva Gruiera, las muela, trabajano mar separadas aun, el gasto de quersaes proporcionalmente menor, como tam-Cien los aparatos de limipia y cerrido son muy sencillos: en estos molinas puede, estimarse que el trabajo es de 28 a 30 heetelitres de trigo por hora y por caballo: para comprobar esto, citare las esperiencias, echas en Paris, donde con una magina de vapor de la fuerza de 24 a 25. Caballog, hacian marchar I paret de muelas de 1,200 de diametro, moliendo ocisi 17374 kg. de trigo en 24 horas; este trabajo comedio gato3,4 kg: detrigo molido por fier de muela o' sea 29,5 kg. por caballo y por hora.

Por consigniente puede darse por resultado
1. Loue con la ficersa litil à real de sur
caballo, poseden moterse, el minimum 20
. Kg? y el majoine 30 kg. por hora.

De donde, admitiendo que los productos de la fabrica de que me ocupo, tean harinas para el comercio y ann debastante buena calidad, cada muela producirá en las 24 horas, 22 hectolitros de trigo, y posiciendo siete muelas, darántos, hectos en las 24 horas; cantidad suficiente, puesto que son 150 los hectolitros que se deben moler.

Orica, ya he dicho que tina es para el remalido.

Como cada muela necesità una fuerra de 3 cabas y medio, entrando en esta cantidad, todos los otros aparatos, con una turbina de fuerra de 30 cals tengo suficiento.

Delvs Aparatos p. limiar ettrigo. Después de las perfecciones aque haullegado los molinos de trigo, los assaratos para limpiarle han venido aser de una gran importancion: asi, se han tratado de establecer aparatos mas o menos energicos para llegar and linpiado sino completo, por lo menos Gre deje muy poco gire deiear. Los aparalos de esta clase, fruestos en uso hasta hace algun tiempo, pre-Sentan inconvenientet, pres éran muy Complicados, miny disperieliosos y de un precio escesivo. Vero Mir. Cartier, que ha ceho in estudio especial en esta industria moli nera, ha conseguido construir un aparato para limpiar el trigo que sin inconveniente finede adoptarte, como el de mejores y condiones. Este aparato consiste en un cilindro vertical, movible y de tela metalica, llamada telà crivada, porque en su suprerficie, hay una provision de aujeroz con las aspereras hacia el es-

terior: este tambor, es concentrico à

otro, también de tela cristada, pero con · las aspereras hacja el interior, dejando entre los dos, un espacio libre de 0,025. En este espacio es donde va cayendo por prequenas constidades el trigo que hay que limpiar, el cual por el movimien to del tambor, es alternativamente proyectado contra los dos cilindros. Así, de un la do tiende à descender por suproprio peso y por el otro; es proyectado hovivou talmente por la acción de la firer Za centrifuga; mo puede por consignilute llegar alaxparte inférior sin describir antes una serie de espirales o de helices al rededor del tambor y sur ser frotado en todos seritidos por las aspereras que guarriècen a los Cilinoros; llega por la tanto ala parte baja sin la película y casi limpio.

En la parte duperior del cilindro hay un ventilador de cuatro álas que gira, con un movimiento, estrema-damente reissielo y destinado ápro-yestar fuera del assarato, los trigos negros, las pajillas y otros exerpos ligeros, antes de dejarlos entrar en el

cilindro. En la parte inferior, ecsiste

un rentilacolor semejanto al precedente y que tiene por objeto, quitar deltrigo

limpio, el polos que ha quedado sobre

su superficie y que un sopilo continuo funde facilmente quitar.

Las dimensiones dadas allaparato, asi como la velocidad del
tambor, influyen sobre la mayor o
menor energia de que este aparato
es capar.

Esta magnira establecida en un bastidor de madera fror ser asi preferible albastidor defundición, por varon de la economia y de la menor sarga. Este bastidor se compone de cuatro montantes verticales de madeva de encina de 8 certimetros de esquadria sus pies; estan sugetos por medio de permos a fuertes listomes de madera, sugetos al piso: en su parte superior estan ligados por un costillon de cuatro braros; las estremidades de estos braros estoin ensambladas en los arigulos de los moistoutes y fijos aellos por medio deprévnoj: en la crur del costillón hay una caja para recibir el coginete de bronce; para el eje del tambor.

Como he dicho ya, el uno superior y el otro inferior, con cuatro alas cada uno: estos ventiladores, van sobre manqui-tos de madera emsamblados al eje, de suerte que giran con la misma velocielad que él, puesto que son solidarios.

En la parte imperior del arbol, un poco encima de la caprodina que lo Sostiene, va ajustado un pinon, con dientes de fundicion, de 0, 24 de diametro y de 32 dientés; este pinon, esta mandado por una rueda mas grande de fundicion prero con diente, de madera, de 0,36 de cliametro y con 48 dientes: esta rueda, está montada en la mitad de un eje horirontal, que llera a una de sus estremidades, dos poleas, una loca y otra fija, que es la que recibe y transmité el movinisento del motor: ala otra estremidad de este arbol horisontal, hay una polea mais pequeña, destinada á hacer moner el cilindro Crivador.

do en una tolva, que comunica por medio de un tubo, con el cilindro exivador, que es la conificerto de hojas de palastro delgada y praeticados en toda su superficie hay agujeros largos y redonelos de pequeña demensión, para no dejar pasar mas que los trigos menudos. Este cilindro está ligeramente inclinado, afin de que lo recorra todo el trigo, durante el movimiento de rotación que se le imprime
y llevarle ála parte inferior del aparato.

Esta inclinación no es mas que de D', 04 por metro, así, como este cilíndro tiene 4m se vé que la diferencia de eltura es de 0,16.

Antes de ser sometidos los granos ála acción del cilindro vertical ó tambor, tienen que parar por otro aparato, Clamado desterronador que como el

nombre indica, esta destinado pario Obejar pasar al tambor, los terrones y pajas grandes: este aparato de compone de una caja o bastidor de I'm de largo, quarnecido ele unafolaca de robre o de palastro delgado, con agujeros bastantes grandes para dar paro al buen trigo y actodos los granos mais prégneries y para dejar den tro los terrones piedras, o grueias pajas que no atravieren las aberturas Este apareito de ha estado usemelo hasta have miny frowers anot pero hay otro posterior, que reune mous ventajas y el que yo he adoptado para el prose Le conépune de un cilindre depa-Pastro, de 1º 30 de longitud y 0, 35 de diametro, montado sobre un arbol: el cilindro, esta encerrado en una camisa de polastro, sin agujeros, ele-0,16 mas corta, terrierido o não de diametro ala cabera y on 45 ala otra estremidad, afin de que colocado el eje de este cilindro horisontalmente, la superficie interior de la canissa, presente suna paneliente ligera, para conducir el trigo, que atraviesa elcis aner turos de la tela metalica. Este
cilindro tiene un movimiento de rotaciora paco rapido, so revoluciones por minuto y recibe directamente el trigo de la
cadena de cangilones que lo sube desdela
grain tolva.

Carlos dicho antes que las dimensiones d'ados à el tambor así como sur velocidad influyen notablemente en la mayor o meseor energia de que este aparato es capar:
así es que leniendo en cuenta las esperiencias y datos practicos echas por su inventor Mor. Cartier, he dado las tambor 2ºn
ele altura, haciendo le marcheo con una
velocidad de Ado viveltas por ministo.

Con un aparato de estas dimensiones,

No se Cartier; en cargado de limpiar una

Cocena de sacos de trigo y que se habiais es

cojido para este objeto dos mas llenos de im
pureras, obtubo los resultados signientes:

Dara conveer essactamente el trabajo

de la magnines peró un saco de trigo y

encontra 103 \$15: un hombre que encarga
do de verterle directamente en la tolia,

sin hacerle pasar por el desternonador. el cilindro vertical, marchando con sina velocidad de 280 revoluciones por minuto, en 25 minutes estubieron limpios bos 103875. Le pero separadoiniente el bien trigo, y los desperdicios, obteniendo los 20quientes resultacelos: trigo bueno y bien limpio 98;50. Jegnenos trigoz que preden sermolidoz - 3,00. Desperdicios, trigos negros, pajas &a..... 1,50 Polvon -- in OKTS. total. 103, 175. Venvor pues que en 25 minutes se han limpiado completamente unos 104 kilog 5 de trigo, la que hace 250 klg: por hora, 6 sean 6000 kg. que vienen åser unv 43. hectolitros en las 24 horas. Ceniendo que moler en la fabrica de que me estoy ocupando 150 hecto! en las 24 horas, orestener muy suficiente, con dos aparatos de estos, parahacer el servicio, mayor mente si se tiène en aventa, que los que he puesto tiene desterronadores, lo que que da la ventaja de que el trigo, entre à la acción del tambor, desempararaso de algunas de sus impsureras.

Dimpio ya el trigo de le hace in por medio de un conducto inclinado, que los cilindros compresores, que tienen por objeto. to tritutar el trigo, antes de someterle alaacción de las muelas.

Este aparato no es otra cosa, que una especie de laminador, compuerto de
dos cilindros de fundición, colocados en
un mismo plano horirontal, y entre los
que se hace pasar el grano, que cae por
pequeñas cantidades, de una pequeña
tolva dispuesta encima y dosada de un
registro, para que no descienda mas que
la cantidad de trigo necesaria: un
pequeño cilindro acanalado, siluado
horizontalmente ala salida de latolva, permite el distribuir el trigo de
una manera regular, sobre toda la
longitud de los cilindros.

Esta operación de triburar el trigo antes de moletle, tiene por principal objeto el no fatigar las muelas y el completar el limpiado, quitando las pequeñas piedras, que muy duras y del mismo volumen que el grano, habian es capado ála operación anterior.

En las consarcas donde los trigos tienen generalmente muchas predreis y Son duros, como sucede con ciertos trigos de andalicia, donde tiene que estar situada la fabrica, este aparato es de una utilidad grande y su Miso; es casi indispensables Los cilindros, estero bastantes apro-Csimados para romper el grano en pequerros fraementos, pero dejan sin embargo, bastante espacio, para que no sear coniforimido: hasta, tal punto, que fluera reducido à laminas delgadas. Debajo de los cilindros, está ina gran cajon de madera donde vé aparar el Grano triturado y desde donde, pormedie de conductor inclinados va aparer àlas dos tolvas situadas encima de las muelas. estas tolvas estavo echois de planchai de pino, sugetes con fléjes de hiemo: su parte inférior tiene la forma de tronco de pireonide de base invertiva, para divigir el trigo hacia una tola abertura, donde empierais los coductoz que lleveni el trigo alas nuelas.

Delos bedaros.

Foda la molienda producida por los muelas es llevada como hemos dicho, por una cadena de cangilones, hasta la parte mas alta de la jabrica, doude de le encuentran los refrescadores de la harina,

Estos retrescadores o entricelores Son unas cajas circulares, en las que gira constantemente y con lentitud, un removedor, formado por una querte traisiesa de madera que lleva unas paletas oblicuas, que tienen por objeto, extender la molierida, de una manera regular, amedida que llega, sobre toda la superficie de la camara. En esta operación las paletas hacen marchantela havina y la remneven Sin cesar: Le comprende facilmente, que esta molienda, que ha salido caliente delas muelas, le entria poco apoco, y está bien pronto en condiciones parà ser cernida.

El removedor, esta suspendido por cuerdas, anna traviesa de madera, fija ala parte superior del eje vertical que le imprime pre movimiento de sotación, está suspensión debe ser tal, que el removedor esté constantemente, como sumergielo en la superficie de la molienda.

La velocidad del removedor es de la revoluciones por minuto y la camara tiene una altura de 1. 1.60: por consecuencia llenando, dicha camara de molienda, hasta la altura de 1 120, el volumen, será de 2 á 3 metros cubios, o sean de 2000 á 3000 litros: ahora bien como la cantidad de moliendas producida por las muelas es de 18000 litros al cabo de las 21, horas, resulta que necesito dos enfriadores, para que hagan el trabajo necesario.

fredonga hasta encima de la carnara para llevar una rueda de cangulo, que engrana con un pequeno
pinon, montado sobre un eje horizontal, en que el otro estremo está
armado de una polea, mandada
por otra 3 veces mas pequeña, tituada sobre el árbol horirontal que en-

grana; con el eje de la turbina.

Los enfriadores, son de planches de pino, refortadas con prostes de encinay tiènem una puerta laterar, para po-der penetrar en ellos: parapermitir la entrada del aire sin dejar salir la harina, estan echos de tela, apatir des de l'iso del suelo.

En el piso que se encuentra debajo de estas camaras de enfriato, estan los cernedores, que ya he dicho, tienen un cajón y una pequeña tolva, con un registro para dejar pasar tan salo la cantidad de molienda, ne ceraria.

frisma de 6 caras formado por medio de largos listores de madera, de

poco espesor seumidos de distancia

en distancia, por radios implantados,

sobre un arbol de fino, armado en

cada estremo de tornillos dehierro.

Esta quarnecida este armarón de una

seda estremadamente fina y apretada,

correspondiente ála calidad de las ha
rinas de debe dejar pasar. Estas sedas,

estan tendidas fuertemente sobre los,

varilles de madéra, y sugetas con clavilly. Cada cernedor está inclinación una cierta cantidad, para que los productos que no vayan parando atraver delos téjidos, tiendem å descender åla ertremielad mas baja: esta inclinación es de o, o 4 por metro. In la fabrica, hay 4 cedaros de estos de Imso de largo y 1 mde diemetro, dispuestos dos à dos, paralelamente en un cofre echo, de planchois delgadas de funo y reforrades con montantes de encina He dicho que todos los residenos que no pueden atravesar la tela y que llegan ala estremidad intérior de los Cedasoz, estan compuestos de herrina mal molida y de salvados de diversas naturaleras, que es preciso separar: Para esto en elfriso debajo delos cernedores, están colocados los grandes cedaros de Salvaelo y sou de una lougituel basteurte grande para poderhae? todas las separaciones necesarias El cuerpo de estos cernectores, estan echoz como los anteriores, con la sola diferencia, de que en ver de estar guarne cidos de seda bien apretaida, la de estos

er bailante mas clara: la inclinación de bu eje, es la misma, que la délas primevos i todas las otras diniensiones, lo mismo, à escépcion de la longitude, que en estos es de 6, não; la velociclad de rotación en tambien igual. Los cerne de rex de salvado estan tambien dentro de un gran copre rectangular de madera delgada, con montantes en los estremos y en el medio y que tiene unas traviesas exteriores en sus estrenos, para llevar los Coginietes que sestienen el airboli in Herror dicho ya, varior vece, que los grucios, son las partes de las molienda que contienen acion dena cierta contidade de harina, acherida ala pelicular y que es estraida por la opéración del resublido, frava lo enal hay un pour de mueles, destinactas a este objeto. El cernédor de salvado, comunica por un tubo inclinado, con este ficir de muelas, para que el grianz, desciencia por el para remolerte. Ja de labé que la molienda

que provierce de este trabajo, es conclucida por otro elevador a un enfriador y que en for vuelie a sufrir las musmas, operacionet, que la harina de formera y segion das claises Godos estos aparatos, tienen las misning dimensiones y velocidad que las que anteceden, con la difé rencia, que poisser este trabajo, no le meseritair, meis que un enfriador, dos cernedores de hominas uno de Leele acceso. Les comares de la harone, son baitantes espoisos es y pueden contener una gran cantidad almacenada (30 dias) y se va fromendo en Lacoz a ciertos momentos dels dia y cuando ya los cermedores vais estando Menoj Cesta operación que er ming serveilla, se have muy reifnidamente por medio de sinos aparatos que se endeipten a casa uno de los compartimentoz, de los cajones elelos sermedores, descendiendo por cada uno de estos, la harina de distintais cla-

Lege Estos aparatos, ton celinoros ver-

ticalej de pedestra, abientos por sus dos ertveriog y dotaelos en su parte infenon de un regestro, que le cibre e le cievou facilmente ala mano: este cilindro termina en un revorde de fandicion en el que de arrolla, la foca del soco, sugetandole fuertemento for mieelio de una compa, o de una cuerda. Como la parte supremion del celindira que comunica con el fondo et los cernedores está abierta siempre, el cilin dro, esta siempre llemo de harina; pr consigniente no hay mus que abrir el registro para que vaciondose las harma, le lleve el 1000. Del monta-sacos. Este aparato es may setil en la fabrica from mais que sea accesorio, porque sirve para subir las sucio de trigo hasta el sellimo piro y para subir o bajar los de harina,

alig clistinités almacenes.

Este aparato, no es otra cosa que una cabria, compuesto de un cilindro de madera, atravesado por un eje de hierro, que en uno dessus estremos lleva una polea que se pone en

comunicación con otra, por medio de mina fuerto correa y por sun rulible. de ten sión que está miontado sobre un eje lateral que lleva una gran marinela de hierro y al estremo de la ciral, se pata una cuerda, que pasa sobre po beas de retorno, y que ostrade dendo los piros va aparar ala diesposicion del quarda molino.

ede, darse un movimiento tal, alcilote, darse un movimiento tal, alcilindro que suba o baje los sacos, por
medro de ruedas y engranages que hacen un conjunto bontante complicado.

Las trampas, para dar pato alos sacos, son de dos pieras, y estem dispuestas en el suelo de cada pido: tienen solamente las dimensiones
seces arias, para dejar paro alos sacos, giran para cerrarse, al redebor
de charnelas de cuero, dejando sienipre en el centro, un agujero para ge

fore la cuerda de la cabria.

La velocidad de la cabria no debe ser muy grande, para que por un
lado, permita hacer la maniobra,

con facilidad y por el otro no carque mucho al motor.

La velocidad de la cabria, es ele

0 m so por segundo, lo que hace, terriendo
en cuenta las fererras frasivas, un trabajo consimido, equivalente al ¿ caballo.

El cilmoro donde se arrolla la cuerda,
tiene e, 32 de di ametro y con esta dimensión, para, que la marcha de
la cuerda sea de e, 50 por segundo es
necesario, que el numero de ruestas
de la cabria for minuto, sea de

bransmision de movimiento. Para haces mover los diferentes aparatos que acaban de ser

examinados, hay dispuestos en cada piso donoteestos a encuentrais arboles horizontales, que en

granan con el eje de la turbina: este eje está

conifsuesto de tantos troros como pisos tiene la

fabrica; estas partes, están reconidas por manquitos de acoplamientos y estas retenios por co
ginetes álas planehas de cada piso.

Dejamos dietro de qui modo se ve rifica el movimiento de todos los aparatos de la fabrica, falta cinadir las

reversiones or too el nommero de vicellas que hande der for mismuto, cada una de estes, magacinas quaparatos Jeva esto bosta Courselos as la ma heralera de los productos que se han de blever & puesto oper y estellemos epe para el éaro que considerances, que er himpleine ente una molionala de trigo, star relocidad convieniente que acruseja, tanto la servia convisiba france. tion, para obtener buera calidade en las harring, es de the metters por minute para las inuelas; con este dato, prodession calcular facilinente, los arganoz destrinados sola troinismilevi de este morismiento: distantina que emple avery france los trouve formacionies de mie vinivento, son engrandeger y correag. Los enginemajes transmistere obir esta mente et morrisoniento, color arboles de que herror hablado conteniormen te, y estos ales ves, le la commircan pormedio de les correas alos aparalos Calculo de las transmissiones derions miento: Fartierodo del supuerto que

herros dado para la velocidad de las muller y lorisciendo al musmo. tiempo, las revoluciones de la Eurbina por minuto, que ya sabenos es de 30, for una temple proporcion, que nos dien que la velocidades, esterner sa-Low inversa de los ractios, tenoremos = llamando vy v' la velocielades del ar bol motor y ejes de las smuelas ig de y d' los dialisme que corresponden ala ruedo de la turbina que engrava con les porto nes de las mismas resultas Instituyent valores tendremos de dovide : : d=30 x 2,50:120=75,0:120=9624 Tasemos à Calcular el numero de vueltas que handedar por mismotos los arboles horizontales que nueven los demas aparatos y el dicometro de di choj arboles. Para lo primera tendremo, en dienta la revolucione, que debi el as cava uno de istoz, que y a sabernos que para los de limpia es de 230 vueltas.

for minute, la delos cedaros de 30 y por ultimo la de los enfriactores de 4. Con esto basta para determinar los diametros de la formero de vueltos, tituado en el firmer pizo. 24 para 30 de la turbina, los diametros correspondientes para esta relación, de velo esdades, del engrane correspondente lon, para la rueda montada en el árbol de la turbina, o, de para la otra o, 65; del minos modo calculariamos sonos dos diametros de la financia de primeros de la financia de l

Conveido el miniero de vueltas que han de dar sos arboles horozontales, lo minus que la de los aparatos, se puede calcular facilmente los diametros de los poleos conductoras y conducidas, valiendonos de las firoporciones anteriores.

Bespecto alos diametros que hom de tener los arboles horizontales, están calendados como some tidos a enfuersos de torsion que en este caso preprindera alos de flepion dan do hor la formulas dadas por la teoria o, o 8, anareno segui la practica gol 7,0%.

Mile o si se Coloficio. Simientos: Como la jabrica ha do Entar situada ala orilla del agua y este terrierro esta formado de arena movediza o cuando menos carece de estabilidad, es necesario poner pilotes para formar asi un asiento estable ala cimentación : los pilotes, son redondos, terminados enpunta, con unas paa de hierro : el diametro de cada usu es de 0,14: Le clavair con el martineto harte que al golpre, no entre mas que umassigneria contidad; després de clarados todog si cortano las caberas aminely se forma sur ellas et emparrillado. Loui profundrobad de los comientos es de 2m y el anaho A, has Espesor de los muros: Para determinoir el espesor de las muros, Romdelet, ha deide la formula signiente: Alth , in service of the service of à cuyo resultado se agregario, alle por cada cuerpo que tiens el edificio. Gestitujendo en esta formula Sucerivamente y terriende en cuenta el aumen to dicho resulta poira el espesor del muro del piso bajo:

Para elepperor del neuro del piso bajo 1,14 Para el poincipal Para el segundo - 1.68. Para el tercero Para el cuarto Para el espesor de los munos de las dependencial. Guelos: Para calcularlos, le emplea la formulai signiente segun Morine 6 = Pc2 a = 26: Dearing et vien er de vigaz mèce arrès para el piro principal que tiene 8 met. de lier por 27 met! de largo. Colo candolar a la distancia de o, to; resultan to vigar. Tara hablar las dimensiones de estas, veaning là carga mapuna que puede existir en el piso, como en este hay almacenes de harinat que pueden contener s'440 hectolitroz, cuyo pero es de 93200 Kilog! Con estos datos, y sustitujendo en la formulai, los nalores, respectivos, reselta para el esperor de la viga que forman el suelo de estoj almacein sing it. nes -6=0,18, y a=0,12.

Espesor de la presa de main porteria:

Para calcular esta presa se emplea la

formula signiente dada por Poncelet

'e=0,845 (H-h) tag.a \ 1800

Il'el pero de un metro enviso de man
posteria que es 1800 kg: aproximadamente

sustituyendo resulta para el espesor dela presa un valor igual à e= 4",15.

ha de aprobecharse una de las presas hodranlicas del Guadalquivir, o bien modificar una,

y no esteniendo ninguna, segun los datos lomadoz en la localidad, donde es necesario situar la fabrica, las condiciones que requiere
el proyecto, pues todas ofrecen un talto de
agua, menor que el necesario, heinos siecesitado modificar, una delas ya establecidas
elevandola medio metro, para cuyo gasto
he consignado una cantidad en el presupuesto.

Sa escala en que he echo los dibujos no es la núma, para los muroz, que
la que da la formula; la escala de los planos es la de los aparatoz.

and the state of t

208 1 1 Eng. 2 1 H 1 2 2 18 ... 2

and the second of the second o

the states of the form of the frequent completed and the states of the s

 Trmadura.

La armadura es el armaron de madera o hierro o madera y hierro que se coloca en la parte hiperiar de los edificios

que sirve para recibir luego la cubierta

que ha de preservar vilos mismos, de los

agentes atmis ferios.

Rara calcular esta armadura, que ha de servir para una crujia de Imet! lo primero que timema, que calcular son las correas, alas cuales, van sugetais las planchas de palastro, ondulado que constituyen la cubierta: Estás correas se calculan valiendo se para ello de las mismas formulas, que se emplean para los suelos.

.

Calculo de las correct. La formula que resuelve este problema es seguir sabemost original a consider a constant prisited of pede sustituyendo por 5 su valor el cual sabernos es, el momento de rotura de la sección de la correa, que la suporgo rectangular Rab², tendremis: $R_i a b^2 = \frac{ped^2}{g}$ Vimplificado esta espresión hasta re-Aucirla asu forma mas sencilla, rekulta: 6=0,0134 Vpe 22, (A) lu esta espression prepresenta el pero de la cubierta por metro acadrado, elciab tegun herring visto anteriormente es ignal a 30 kg . l'irepresenta el espacio o distancia que separan los ljes de las correas, que es ignal a pm Le, representa, la bongituel de les correcis, o sea la distancia, que seprei-Va los cuchillos de la armadura y que es igual à 3 met. : Suitituyend estoj valores, en la expression (A) relulta para 6=0, 128; a=0,11x0,128=0,091.

Tels volumen de coida una de las vigetas teras seguni la que antecede 10,09120,128×3=0,035. Loa densidad de la madira, es 0,93 p? termino medio y segun esto el pero de li-y como que estas correces son & tendrent. 32,35 x 4= 130, 20. este pero, ruido abderla cubienta, es ale que debe resistir et par. A El pero de la cubierta que gracità lebre eccles par, dera 3 1 20 00 . 20 00 00 4, 400x 3x 300 387. Kg 51110 elste però unido al de las correas forman un total de 514, 20 kg. pero ail que debe resister el par en man Calculo del par: El par lo considero a. mo una piera inclinada, apogada 10bre dos puntos y cargado de peroz, uniformiente repartidos Jegun Dernauet, la formula que determina la resistencia ala rotura de una piera sometida aestos esquerros es $\frac{R_{i}}{E} = \frac{PA}{co.\alpha} \left(\frac{Jev.\alpha}{E\Omega} + \frac{zA}{8E} \right). \quad (A).$ Si observanios atrova que en la formula

précédente & réprésentée el momento de flepion de la seccion del par que se considere y que en el caro presente es rectangular e squal & = Bab? y 2 representa la ditancia al eje de fibras neutras y genereva necesariamente 2= 26: Li estos valoves o expressiones la sustituismos en la formila (A); tendremos. Limplificants y derforjants R. 12 de donde, despéjando a6? résulta al = PA (Gena. 6+0, 15A) (B) ahora bien todos los constructores, comienen en despreciar, la cantidad sen ab por no tener influencia sensible en el valor al cuando el angulo & is menor de 45. y en este caso, la espresion (M), se reduce à haciendo ahora a = 0,716 y sustituyenso y despejando ben la espresión anterior, tendremy ... esta espresión, sin embargo de ser susceptible de mas simplicidad no lo hace

mos por no introducir mas errores, him em-Cia para el valor de b.

Hustitujendo en la espresión sellima, los valores respectivos, terien do presento que p, es la carga, fivr unidads de par e igial a 120,28 kg. Inpuesta uniformente repartida: A, er la firoyección del par engual à Leona, y R, es el limite de las cargas permanentés é ignal a 450000 kg tentre. b=0,142; a=0,10.

Il tirante se détermina segun Demanet por la formula signiente 6 - par

Enlaque fo, representa el peso por metro lineal de par; a la semi-lur de la armadura; & la distancia del tirante ala cumbrera; sustitujendo, resulta

E= 16 x 120,28 - 401 kg. Este es el numero de kg: áque tiene que resistir el tirante; sustituyendo en la espresson W= a nos resulta para la sección del tirante un numero demasiado peque_ no, para que Salisfaga ala Conclición de que a el, pueda ir en samblaclo el par. En vertuel de esta considera-

vacion, le que hacen todos les constructores, es sufivnerlo cuadrado, cujo lado, es el a del par. par. On cuento al pendolon sabenos que el objeto aque debe satisfacer, er al mimo tiempo que evitar la flesion del tirante, servir de apoyo y ensamble, parala union de los pares. En vista de esto, lo : del par: of the state of th the state of the s 2 22 X and the second of the second teres of the second of the south A Comment of the second of the Colox Sx and so so so the or server or the server our to it is a factor of the said of the and the second of the second of the second or the states of the states of the and the weighten a might be seen the part well souther to the south to the -- stable - we want to the water a site of

Capital fijo.

- 1000

for 254 metroz cub: de cimientos, entravele tambien los fivites, pa-. ra la cimentación al 20 t. el mt. cul: 308 40. For 2676 met. cub! de maniposteria de la el villo a 140 d. el miticubi. Por 1496 met! cuad! de melos para los distintos pisoz, entrando en esto, el enladrillado, vigar, tablaron viguetas to à a 180 d'el mt: cua? 269280. For 144 mt. cuà de empredracto de morrillo para el patio à 3 v. uno Sor 2618 mt. mai de empaneta do y enlucido à lo el mtiena? 26780 Por 216 metros cua: de cubierta depalastro ondulado, de 8 m. de luir entremdo tambien agui la maderay mano de obra de la armadura à 190 L. el m. qua. 41040. Tor 112 m. cua. depalastro ondu lado, para los congadiros, contando tam bien, con la madera y mans ele abra, a 160 duns Juna - 757220.

1 support auterior_ 757220. V. For 22 columning hueces, de fundicion para el requerso de los techos à 600 d'una ; -- 1- 19800. For 36 metricua, de verja del hi-Ch500. For 32 rejas para ventanas akovima 6400. For 14 tensi-circulos dehierro, paralos tragaluces de los almacenes de trigo a sorumo 840. Sor 19 baleones de hierro à 300 Luio - 3900 For 60 m. cua de puertes parelas ventamas del piro bajo à 60 % el mi ma- 3600. Por 101 puertas vielvieres para las ventamas a 10 % una ____ 1490. For 42 metr: cua: de madera par las For 8 metros cub! de escabacion para colocar la tierbina 400. For el revestimiento de manfusteria para othe poro----1200. For 14 metros de canaliración, teriendo 1,20 m. de ancho fron 2. " de alto, tambien con revertissiento de manporteria az 20 d. metro - - -1260. Juma -827930

Juma auterior. 827930. it For un miero de l'eollera que tiene Ioni. de largo, à 30 el mi euline : la 800. Por modificar la presayà estableción: 8000. For 560 metri cua: de terreiro parala Suma total . 869130. Tresupriento de maque Por una turbina ele Forneyron ele Rv. fuerra de 30 cab? a losa Vapor lab? _ 30000 Dos aparatos completos frara limpsion el trigo, sistema Mr. Cartier, con Lu cilindros cribadores y los desterron adores, con sur pulear, eyes & a - Till a - il - 16000 Tor 8 pares de muelas de 1, 30 de diametro, entrando en esto las curetas en que van encerradas, los ejes con lus prino For un armaron de function sobre el que veu las mueles, con bas 6 coluni-For un cilindro conpresor, frava el trigo, con sus engranes y Cajow - 5000. Juna- 140000.

in in weeks in 84, 50. 2 Juna anterior 140000. Lor I elevadores o cadenas de cangilones, uno para el trigo y los otros clos para havina, con sus tolvar, tornillog sin fin, Tor dos tolvas situadas encima delos muelas, a Tov Luna _ _ _ _ 600. ... Fox tres enfriadores de harina, de 1, To de altiere, con sus remise edories, ejez y ruedas a Tovo d' cada uno : Booo. For I cerrectives de harma y salvado, de distintas longitudes y diametres y cubiertes de teles de clistintes numeros, Un monta sacoz, peura elevar Cargas; com su engranage y cadena -- lovok Sor los aparatos ingleses para lovo. Tor la trionsmition de movini ento, compuesta de poleces, ejes, arboles horisontales, correas & ... 16000. Tor el porte, elel nuelle de cles carga à la fabrica, montage l'instalación de las maguinas-LSovo. Suma_

in Suma anterior 208600. Torriendo por gastos imprevisto el tanto por ciento del capital insertido y siendo este tan-260931. the second second second Home. Importe del Colificio 869.130 Importe delas magninas. 240931. Gotal del capitalfijo 1810061 the is an all on its all La fabrica puede muler al ana 84750 heeto litros de trigo que al sex com vertido en havinos, da los resultaclos høvientes: Harina del aclase Iso 40 her tolitroz; id de 2ª 4380; id de 3,ª 2/90 he. Salvados Hovo heed y desperdicios 2140 her Dela produción total de la fabrica, supringo que los 2 pertenecem apartienlarez que traen su trigo à moler, dejando en cambio un producto en metalico. Con estos datos po desivos formar yair na idea del capital circularité que sera necesario. of the formation · Ser. me in the second of the second The second secon

.000 01 Capital circulante. Tor el importe de 18250 hecto: compralos por el duero de la fabrica, arindlmente, parahacer lamolienda for su even ta, A loo , termino medio el he? 1825000 Sueldo annal del Director ---16000. of it de un conserge Sovo. . Un operario encargado de las muelas a to dearing 1300-Otro is para la turbina a lo Travios. 3650 Dier operarios, destinados unios alos demas aparatos y otros à llenar la tolva del trigo y llenar los sacos de harina, a Tr. diarios hacen To ity al airo 25550. Outreterimiento de las magninas conservación del material, e imprevis. Il ovo Cotal ele Capital circulte 1896 sou. Janancias Sor convertir en havina 36500 hecto! de trigo, perteniencientes alos particuls que ya dijimoz era los ? del producto total de la fabrica----Ganancia que resulta de asfarordel dueno de la fabrica, de vender la harina, procedente del trigo comprado y molido por su cuenta _____ 160000 v. Cotal_ 308000.

Venus por consigniente consideran elo los anteriores datos, que al capital circulante, empleado anualmente en la fabrica, se le saca aprocsimadamente el 11/2 por % de interes, lo que es una cosa fusta y proporcionada da si se aliende al capital en circulación y ala localidad donde está situada lafabrica.

Sevilla 3 de Guero de 1869.

Surtaire Bades Marques vina procedente del trego comprado y molido por su cuenta: ____ toocoor.

lucted de los eperaries y entretenimiento de ma quistas, pues el valor del trigo ya está desernha de, presto que al pagar la harina pagan el ralor del trigo, y la ultima partida, solo est el ultima partida, solo est el aumento da frecio, de la harina sobre el trigo, de la harina sobre el trigo.

Las lair Gooles



